

Gießen



Fertigen







Ziehen



Funken



Datenbank



- Täglich ein Abguss von Probestäben
- Modell herrichten
- Schmelzen
- Formen
- Putzen

- Konventionelles Vordrehen der Probestäbe
- CNC-Drehen komplett und entgraten
- Abnahme durch Qualitätssicherung

- Ermittlung mechanischer Eigenschaften nach DIN EN 1982 (Zugfestigkeit, Dehngrenze, Bruchdehnung)

- Ermittlung chemischer Eigenschaften nach DIN EN 1982 (Massenanteile der Elemente in „%“)

- Datenpflege mech. und chem. Eigenschaften
- Kundenbezogene Erstellung Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1

CuSn5Zn5Pb5-C (Rg 5)